

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达44MW炉(炉内)

日期	2018年2月25日 星期五	气候	多云	气温	2℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 12+4人					
施工机械动态: 进场一辆车吊					
施工进度情况	12人吊装搬运组件 4人吊装逆变器				
检查发现的问题	屋面施工造成漏水点过多,				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	雨雪天要求将安排24小时不间断值守				
记录人	戚平	总监签阅	戚平		