

监 理 日 志

工程名称: 天合阳光4.4MW PV (26)					
日期	2018年01月14日 星期四	气候	微风	气温	2℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4+3+11人					
施工机械动态:					
施工进度情况	11人安装组件 7人敷设电缆 安装逆变器				
检查发现的问题	组件电缆未调直				
处理措施、意见、结果	立即整改, 已达标				
协调内容或其他					
记录人	王平	总监签阅	王平		

