

监 理 日 志

工程名称: 无锡隆达44MW PV (96)

日期	2018年01月13日 星期六	气候	多云	气温	6℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	7人男进逆变器辅发电端。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

