

监 理 日 志

工程名称: 无锡路达44MW IV (26)

日期	2018年9月15日 星期一	气候	14/21	气温	8℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 13人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	13人铺设电缆电缆进变压器已完				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	缺少施工辅材, 施工缓慢.				
记录人	王平		总监签阅	王平.	

