

监 理 日 志

工程名称: 天阳隆达 44 MW PV (26)

日期	2018年01月19日 星期五	气候	雨	气温	12℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	下雨天无施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	两方同施工方巡视现场。				
记录人	王/子	总监签阅	王/子.		