

监 理 日 志

工程名称: 海橡、华立2222.64KWP分布式光伏电站项目

日期	2017年10月27日 星期五	气候	多云	气温	11-21℃
监理人员动态: 人员进场, 巡视工地 施工方人员动态: 停工 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 海橡鞋材未施工. 2. 华立实业未施工.				
检查发现的问题	1. 监理巡查海橡鞋材项目 屋面部分地方女儿墙低的地方未设临边防护.				
处理措施、意见、结果	已当场指出要求建立临边防护. 由于现场未施工, 无工人, 施工单位已承诺施工前女儿墙低的地方建立临边防护.				
协调内容或其他					
记录人	常青	总监签阅	赵占良		