

监 理 日 志

工程名称: 海林 华立 2022.64 kWp 分布式光伏电站项目.

日期	2021年11月26日 星期 五	气候	多云	气温	4-16℃
监理人员动态: 巡查现场			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 汇流箱接线, 组件接地					
施工机械动态: 吊车一台.					
施工进度情况	1、华立汇流箱, 逆变器接线, 接地. 2、华立组件接地连接线连接. 3、汇流箱至配电间主电缆3x240+1x120主电缆敷设, 至6号楼间架设电缆管道. 现场施工人数共15人.				
检查发现的问题	华立现场施工中有个别工人未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	现场口头提醒被监理通知单(HL-TD-02) 现场工人已戴安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	常 磊	总监签阅	赵占良		