

监 理 日 志

工程名称: 酒楼、水站222-641kW分布式光伏电站项目.

日期	2017年12月5日 星期二	气候	晴	气温	-2-10℃
监理人员动态: 巡视现场.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 拆模					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	上午未施工. 下午共15人. 酒楼屋面基础砼拆模.				
检查发现的问题	检查现场拆模质量. 观感较好. 符合要求.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李奇		总监签阅	赵占良	