

监 理 日 志

工程名称: 涿州. 华立 2002.64 KWP 分布式光伏项目

日期	2017年12月7日 星期四	气候	阴.	气温	1-12℃
监理单位动态:	巡查现场.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	无进展.				
检查发现的问题	与建设单位王旭平巡视现场. 华立有两组支架材料未安装. 组件倾角检测: 北侧倾角为13°多, 其余16°左右. 共检测15个点分别为: 13.10, 13.15, 16.80, 15.80, 17.20, 15.80, 15.10, 16.40, 15.80, 16.60, 17.40, 16.90, 16.50.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位张燕及安排人安装. 施工方已安排人安装.				
协调内容或其他					
记录人	李 强	总监签阅	赵占良		