

监 理 日 志

工程名称: 通豫华正220kV分体式变电站项目

日期	2018年1月13日 星期二	气候	晴	气温	-1-6℃
监理单位动态:	巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	接地、雨罩安装				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	华正逆变器雨罩安装. 油表接地安装.				
检查发现的问题	1. 油表 华正逆变器雨罩安装过高. 2. 华正汇流箱雨罩未安装.				
处理措施、意见、结果	告知施工方发通知单,要求整改. 详见HKT-20-03				
协调内容或其他					
记录人	李育	总监签阅	赵占良		