

监 理 日 志

工程名称: 海丰县2022年64kwp分布式光伏发电项目.

日期	2018年3月19日 星期一	气候	晴	气温	7℃-21℃
监理人员动态:	李三志	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	无增				
检查发现的问题	1. 配电箱基础检查 今天配电箱基础检查, 发现配电箱基础未做, 要求立即整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李三志	总监签阅	赵金良		