

# 监 理 日 志

工程名称:					
日期	2018年4月20日 星期五	气候	多云	气温	11°-24°
监理人员动态:	李德忠		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	无		无		
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	因搅拌机,工程车堵路无法通行				
检查发现的问题	无施工,整理台账				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	李德忠	总监签阅	赵金海		