

监 理 日 志

工程名称:

海北, 2022年11月11日 星期二

日期	2022年11月11日 星期二	气候	晴	气温	21/-3℃
监理单位动态:	李强 尹松	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11月11日				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1.14 拆铁轨				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李强	总监签阅	赵峰		