

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月14日 星期三	气候	阴.	气温	14℃-21℃
监理人员动态:	周晓斐		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度 部位情况	因后续材料未到,导致支架材料未到,后续工作无法进行。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	周晓斐		总监签阅	赵立良	