

监理日志

工程名称: 维特、维得大道主干461.48km 分段施工

日期	2017年10月19日 星期日	气候	阴转晴	气温	18℃~25℃
----	-----------------	----	-----	----	---------

监理人员动态:	王道春	材料进场、取样见证、合格情况:
---------	-----	-----------------

施工方人员动态:	4人	
----------	----	--

施工机械动态:		
---------	--	--

施工部位 进度情况	2#箱梁模板认. 纳剥毛刺未清. 缺少材料. 预计后天到货.	
--------------	-----------------------------------	--

检查发现的问题	检查了3#箱梁模板情况. 发现. 模板部分锈蚀严重. 甚至部分锈蚀掉漆. 养护措施人员未佩戴安全帽.
---------	----------------------------------------------------------

处理措施、意见、结果	已发监理工作联系单. 督促整改不时检查及时整改. 做好现场安全技术交底.
------------	--------------------------------------------

协调内容	
记录人	王道春

总监签阅