

監理日志

工程名称: 继电、继保改造。第 446 / 48 WP 子站改造工程

日期 2017 年 10 月 26 日 星期 二

气候

丹青

气温

17°C ~ 26°C

监理单位动态:

王頌春 (綏遠綏遠縣)

材料进场、取样见证、合格情况:

意了顺乐辛孰到齐了。

施工方人员动态:

61.

施工机械动态:

施工进度情况

线路铺设完成验收。1楼已安装约800个无线快设备。6楼在
白昼面进行支模。预计明晚进行浇筑1区柱立白天不浇筑
E)

检查发现的问题

1. 说明这种产生的垃圾要及时清理
2. 施工员填表汇报或汇报

处理措施、意见、结果

已电话联系现场负责人. 渣管疏通后. 及时清理产生的垃圾. 项目部再次强调. 施工中必须佩戴安全帽. 夜间施工. 一定要挂红灯. 临时中浮线. 主要放置好. 做好现场安全技术交底.

或其他
协调内容

记录人

班者

总监签阅