

监 理 日 志

工程名称: 330kV 线路工程 220kV 线路工程 110kV 线路工程 10kV 线路工程

日期	2017 年 10 月 29 日 星期 日	气候	阴转雨	气温	17℃ ~ 21℃
监理单位动态:	王通春		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:					
施工进度情况	330kV 压块散料区. 330kV 线路部分. 现场施工队. 下午大风大雨天气. 无法施工.				
检查发现的问题	接地电阻 接地线 钻孔时. 产生的铁屑. 未进行清理.				
处理措施、意见、结果	已通知电气负责人进行清理. 特殊天气下. 现场多情况. 已对负责人进行告知. 严禁大风天气吊装. 大雨上下爬梯. 一定要注意.				
协调内容或其他					
记录人	王通春		总监签阅		