

监 理 日 志

工程名称: 11KV 张桥变电站 196/10KV A1 A20

日期

2017 年 11 月 12 日 星期一

气候

12A

气温

1918

监理单位动态:

强者

施工方人员动态:

۷۱

施工机械动态:

施工进度情况

用平面图件及文字, 正进行图件绘制和工. 现在正
绘制. 图纸修改及整理

检查发现的问题

1. 各电缆桥架除锈漆补做。(通知多次)
2. 现场施工人员佩戴安全帽施工。

处理措施、意见、结果

1. 已通知社区负责人，并要求下周三前完成整改。
2. 对未佩戴安全帽的已拍照，并提醒到位处理。

协调内容

或其他

记录人

王道者

总监签阅