

监 理 日 志

工程名称: 线路工程 446/48KV 线路工程

日期	2017 年 11 月 14 日 星期二	气候	晴	气温	13℃~18℃
监理单位动态:	王通春 (线路工程)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	14.2# 塔面组件安装结束。现场 4# 塔进行 安装 布线工作。经检查, 现场发现 2 块组件破裂				
检查发现的问题	1. 严禁雨天天气进行组件接线施工。 2. 现场接地不符合规范要求。(措施)				
处理措施、意见、结果	1. 通知负责人, 做好安全技术交底, 雨天禁止接线施工。 2. 注意至现场所有部件 3. 对现场接地不符合要求处进行整改。				
协调内容或其他	组件损坏 2 块。				
记录人	王通春		总监签阅		