

监 理 日 志

工程名称: 张辉治配. 主变 4461. 481W 8 射线防护中试工程

日期	2017 年 11 月 2 日 星期二	气候	中雨	气温	6℃ ~ 13℃
监理单位动态:	张辉治配 (张辉治配)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	91				
施工机械动态:					
施工进度情况	张辉治配. 正立面进行组件事务 射线防护 2. 目前 1 号组件事务 射线防护. A-B-D 未施工. 2 号在 1 号面进行 射线防护 射线防护				
检查发现的问题	1. 射线防护架接处. 铁屑等杂物未清理造成生锈情况 2. 各立面组件散料较多. 多为大风天气刮坏				
处理措施、意见、结果	已现场告知带班负责人. 要求. 各部位除锈对产生的铁屑及时清理. 包括工厂产生的垃圾. 组件散料要合理. 尽量少. 散为土. 注意成品保护. 做好现场技术交底				
协调内容或其他					
记录人	张辉		总监签阅		