

监 理 日 志

工程名称: 张辉. 张辉小学. 3. 446/48KWP 布料机中站路

日期	2017 年 11 月 30 日 星期 四	气候	阴转雨	气温	6℃~15℃
----	-----------------------	----	-----	----	--------

监理人员动态: 张君

施工方人员动态: 4人

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

为了降压项目进行消火整改中. 西冲旁进行电柜柜中检修. 上杆并月点于今日完成.

检查发现的问题

1. 至现场西冲旁台区中. 未任何人佩戴安全帽作业.
2. 西冲旁台区作业中. 未任何人警戒线. 警戒线防护措施

处理措施、意见、结果

1. 已当场告知各人员. 未佩戴安全帽. 请退出施工区域. (总包单位负责人已现场对各人员进行了教育. 并佩戴安全帽)
2. 现场文明施工. 总包单位. 未. 正在购买加明日高海到位.

协调内容或其他

记录人

张君

总监签阅

协调内容