

监 理 日 志

工程名称: 张坪. 张坪街道. 金宁448. 48kV 子树. 光伏站. 项目

日期	2017 年 12 月 6 日 星期三	气候	晴	气温	21~11℃
监理单位动态:	王成春 (张坪光伏)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	32人				
施工机械动态:					
施工进度情况	各班组进行接线柜. 现场施工人员数为30人. A组进行 余利平因事外出.				
检查发现的问题	1. 施工单位保证今日全部完成. 明日供货材料进行验收. 但实际可能完成. 2. 各电缆井镀锌钢管处有积水现象. 电缆锈蚀. (请建设单位要求施工单位清理)				
处理措施、意见、结果	1. 明日陪同供货材料进行验收. 检查各班组完成情况. 2. 已通知恒阳能要求清理.				
协调内容或其他					
记录人	王成春		总监签阅		