

监 理 日 志

工程名称: 继峰小学 3446/98kV 双电源供电工程

日期	2017 年 12 月 7 日 星期四	气候	晴	气温	8℃ ~ 9℃
监理单位动态:	王强 (继峰小学)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:					
施工进度情况	陪同当地供电对继峰小学项目进行高压部分验收, 现场施工人员13人, 继峰小学整改, 塔吊清理等施工				
检查发现的问题	验收提出问题: 1. 图纸资料不全, 须完善 2. 低压侧防火封堵未做 3. 箱体图控, 电缆井盖板未做				
处理措施、意见、结果	现场问题由中铁国际单位进行整改, 整改完成后供电恢复。				
协调内容或其他	继峰小学供电验收				
记录人	王强		总监签阅		