

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲汽配有限公司新建12MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年9月5日 星期三	气候	晴	气温	34/26℃
监理人员动态: 1人: 郭艺禧 施工方人员动态: 管理2名, 工人9名. 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 总装车间屋面东室40kV电缆及接地扁铁7人. 2. 许钢梯梯底按监理通知要求进行了整改.				
检查发现的问题	1. 钢梯梯底2号材料不规范, 错误. 用错规格.				
处理措施、意见、结果	1. 退回重做(要求重做).				
协调内容或其他	整理监理资料, 准备装订册.				
记录人	郭艺禧		总监签阅	梅淑	