

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江金坛光伏扶贫项目基地12MW分布式光伏发电项目

|            |                                               |    |                 |    |        |
|------------|-----------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期         | 2018年5月27日 星期一                                | 气候 | 小雨              | 气温 | 28~23℃ |
| 监理单位动态:    | 郭炎强                                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态:   | 蒋建超, 潘理, 1人                                   |    |                 |    |        |
| 施工机械动态:    | 潘建超, 潘理, 1人                                   |    |                 |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 洒水养护草皮.<br>2. 清理垃圾.<br>3. 整理剩下红砂料.         |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题    | 无                                             |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                             |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他    | 1. 此段生产路旁房屋应拆除.<br>2. 此段洒水养护草皮.<br>3. 此段文明施工. |    |                 |    |        |
| 记录人        | 郭炎强                                           |    | 总监签阅            | 梅波 |        |