

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月28日 星期一	气候	多云	气温	27~22℃
监理人员动态: 郭艺博		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4名施工员, 一名管理人员					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 2名施工员运泥水并护草皮. 2. 3名施工员整理工程剩余材料				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 施工员护草皮泥水. 2. 检查材料堆放是否整齐. 符合要求. 3. 检查文明施工情况.				
记录人	郭艺博		总监签阅	梅波	