

监 理 日 志

工程名称: 浙江金湖汽车零部件有限公司基地2MW分布式光伏项目

日期	2018年5月30日 星期三	气候	多云	气温	21~26℃
监理单位动态: 郭光耀		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 1人赴至挖宝洞试数据.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 验收检查现场设备完整情况. 2. 学习专业知识, 整理资料				
记录人	郭光耀		总监签阅	梅波	