

监 理 日 志

工程名称: 浙江金钢汽车修理厂迁址新建12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年6月2日 星期六	气候	多云	气温	24/18℃
监理人员动态: 郭光耀		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2名施工员, 管理1名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 逆、箱变基础外墙涂刷外墙涂料。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	检查逆、箱变基础外墙涂料施工符合要求				
记录人	郭光耀	总监签阅	梅波		