

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛路車路橋口至日帶地12M以內光伏綠中項目

日期	2018年6月5日 星期二	气候	阴	气温	24/20℃
监理单位动态:	郭光福		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	2名工人, 1名监理单位。				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	液刷道, 鋼管基礎, 外牆漆。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	陪同业主检查施工现场, 整理资料				
记录人	郭光福		总监签阅	梅淑波	