

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛汽车路桥V项目基地12MW光伏发电项目

日期	2018年6月8日 星期五	气候	晴	气温	29/21℃
监理人员动态: 1.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工2人, 管理人员2人.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 焊接人员攀爬爬梯2人. 2. 1人查看现场, 核对图纸与现场尺寸相符. 查出图纸钢筋数量材料与现场不符, 经通知设计师修改.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 已将图纸与现场不符处生主反映, 要求经向设计师修改.				
记录人	郭光梅		总监签阅	梅波	