

监 理 日 志

工程名称: 河南金州海东路标12号基地12MW光伏发电项目

日期	2018年6月9日 星期三	气候	阴	气温	27/22℃
监理单位动态:	1.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人5名, 管理1名, 2名.				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 拆除生产区南边的卸料平台脚手架.				
检查发现的问题	拆除下来的钢管分类: 堆放不规范. 已棚堆放材料不规范				
处理措施、意见、结果	已整改到位, 要求现场督促整改, 符合要求. 现场记录.				
协调内容或其他	无				
记录人	葛光禄		总监签阅	梅波	