

监 理 日 志

工程名称: 浙江金利汽车修理厂项目基地12MW光伏发电项目.

日期	2018年6月11日 星期一	气候	晴	气温	30/21℃
监理人员动态: 1人,		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 草地上铺设人行大理石. 2. 对钢结构(即料库)图纸核对现场, 发现问题.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	与业主、设计、监理单位现场解决卸料平台图纸与现场矛盾问题, 并须设计单位确认.				
记录人	郭光伟		总监签阅	梅振	