

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲汽车零部件项目基地12MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年6月17日 星期日	气候	晴	气温	27/23℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 8人, 管理人员2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 12月楼总装车间钢楼梯基础基坑				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今天: 监理、业主、共同要求施工单位尽快完善施工前期施工资料到监理审核.				
记录人	郭光禄		总监签阅	梅波	