

监 理 日 志

工程名称: 浙江金时汽车路机厂项目基地12MW分布式光伏发电2号房

日期	2018年6月22日 星期五	气候	小雨	气温	26/22℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 屋面找平、检修通道工程材料进场			
施工方人员动态:	5人2人, 监理人2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 生产车间、焊接车间、总装车间3个钢结构基础桩坑开挖。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭光禄		总监签阅	梅波	