

监 理 日 志

工程名称: 浙江金利汽车修理厂项目场地211W分布式光伏发电项目

日期	2018年6月29日 星期五	气候	晴转雨	气温	34/21℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人施工, 监理人员2人.				
施工机械动态:	1台小型挖机				
施工进度情况	1. 回填并准备与网架安装. 网架安装及基础土. 1台小型挖机, 2人施工, 监理人员1. 2. 网架安装屋面防水层施工25人. 3. 7. 4. 网架打2				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭志福		总监签阅	梅波	