

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车集团V项目基础工程二期工程

|                       |                                                            |     |                 |     |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|--------|
| 日期:                   | 2018年7月15日 星期日                                             | 气候: | 多云              | 气温: | 32/15℃ |
| 监理人员动态: 1人            |                                                            |     | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |        |
| 施工方人员动态: 14人. 管理人员2人. |                                                            |     |                 |     |        |
| 施工机械动态:               |                                                            |     |                 |     |        |
| 施工进度情况                | 1. 生产准备车间钢梯制作完成.<br>2. 生产准备车间钢梯安装5人.<br>3. 生产准备车间钢梯安装完成5人. |     |                 |     |        |
| 检查发现的问题               | 1. 生产准备车间钢梯安装位置不准确.<br>2. 生产准备车间钢梯安装位置不准确.                 |     |                 |     |        |
| 处理措施、意见、结果            | 1. 已要求施工方重新安装.<br>2. 现场督促施工方整改.                            |     |                 |     |        |
| 协调内容或其他               | 1. 口头要求施工方重新安装.<br>2. 要求施工方安装位置准确.                         |     |                 |     |        |
| 记录人                   | 胡志峰                                                        |     | 总监签阅            | 梅收  |        |