

监 理 日 志

工程名称: 浙江金时路标V2项目基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年7月2日 星期一	气候	晴	气温	34/27℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4名工人, 管理人员1名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 安装光伏支架基础4人。				
检查发现的问题	1. 光伏支架连接处螺栓错位。 2. 7号光伏支架安全绳。				
处理措施、意见、结果	1. 现场找到管理工人, 现场更正处理, 符合要求。 2. 现场督促整改, 已做好安全绳。				
协调内容或其他	1. 做好安全教育, 已向监理单位领导汇报现场情况。				
记录人	邱艺强		总监签阅	梅 峰	