

监 理 日 志

工程名称: 浙江金川铝业有限公司220kV变电站工程

日期	2018年7月27日 星期三	气候	晴	气温	36/27℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 2名工人, 管理人员2名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产区变电所钢梯制作1人, 屋面桁架安装6人。 2. 安装区变电所桁架安装7人。 3. 焊接区变电所钢梯下料、除锈4人。				
检查发现的问题	1. 发现一处20号工字钢除锈不符合要求, 已拆除。				
处理措施、意见、结果	现场重新除锈, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	郭光峰	总监签阅	梅波		