

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲汽车路项目基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年7月3日 星期二	气候	上午阴, 7年雨	气温	33/21℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4名工人, 管理2名 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 总装车间屋面铁柜安装4人。				
检查发现的问题	拆除下来的临时铁柜钢屑与安全网, 摆放不整齐。				
处理措施、意见、结果	现场找到负责人, 要求将拆除的临时铁柜钢屑及安全网整齐归位, 符合要求。				
协调内容或其他	1. 说好的, 今天总装车间已经引导项目检查, 已结束。				
记录人	郭志福		总监签阅	梅收	