

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛汽车零部件V2项目基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年7月4日 星期三	气候	多云	气温	28/27℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6名施工、2名管理人员					
施工机械动态: 无					
施工进度 部位	1. 总装车间钢梯施工24人 2. 生产车间施工场地围框昨晚被大风刮倒, 散落四周, 今天2名工人重新搭设。				
检查发现的 问题	1. 进场的监理检查, 发现生产车间钢梯施工, 现场围框昨晚被大风刮倒, 散落四周, 现场找到负责人, 派人重新搭设。				
处理措施、 意见、结果	经检查: 围框搭设符合要求。				
协调内容 或其他	无				
记录人	高文强		总监签阅	梅波	