

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲湾污水处理厂二期工程2#生化池及附属设施工程

日期	2018年2月9日 星期二	气候	晴	气温	33/26℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 10名工人, 1名管理人员					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 焊接车间屋顶结构施工完成2人。 2. 拆除生产车间、焊接车间、包装车间部分地面工程。 (接洽厂家通知预埋铁件)				
检查发现的问题	1. 发现2处焊接车间屋顶结构质量问题。				
处理措施、意见、结果	现场整改, 经复查, 符合要求。				
协调内容或其他	无				
记录人	郭艺辉		总监签阅	梅波	