

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛路路橋項目基地2MW分布式光伏發電項目

日期	2018年8月2日 星期四	气候	多云有阵雨	气温	35/26℃
监理人员动态: 1人: 郭光禧 施工方人员动态: 管理2名, 工人24名. 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 总装车间. 安装屋面钢檩条制作. 2人. 2. 焊装车间屋面檩条. 2人. 3. 总装车间屋面檩条. 2人. 今天安装完成.				
检查发现的问题	1. 焊装车间屋面檩条. 发现一处. 2号材料. 已行板材堆放处. 2. 总装车间钢檩条制作. 发现一名工人. 安全带. 不规范.				
处理措施、意见、结果	1. 焊装车间屋面檩条. 已现场督促. 分散开存放. 2. 总装车间钢檩条制作. 一处. 2人. 安全带. 已现场督促. 规范. 并警告.				
协调内容或其他	今天进行安全例会. 记录. 并检查昨天进行的安全检查. 已按要求整改. 符合要求.				
记录人	郭光禧	总监签阅	梅波		