

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车桐乡基地12MW分布式光伏发电项目

日期:	2018年8月8日 星期三	气候:	晴	气温:	36/27℃
监理人员动态: 1人, 郭光磊 施工方人员动态: 管理2名, 工人1人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	上午9名工人进行棚架施工, 活动中, 清理打桩已, 整理施工场地, 迎接沃尔沃总经理检查。 下午全部休息。				
检查发现的问题	棚架东面钢梁施工场地卫生打扫干净。				
处理措施、意见、结果	现场检查后, 督促整改, 重新打扫, 符合要求。				
协调内容或其他	今天发监理联系单, 关于协助处理, 尽快处理完此事。				
记录人	郭光磊		总监签阅	梅俊	