

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车股份有限公司12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年8月15日 星期三	气候	多云	气温	33/26℃
监理人员动态:	1人: 郭艺彬	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员: 2人, 15名				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 钢梯架(安装)焊接完毕3人。 2. 生产准备车间检修通道安装6人, 焊接车间检修通道安装6人。				
检查发现的问题	1. 检查生产准备车间检修通道: 发现接头处不平, 焊疤(中量), 口头要求立即整改。				
处理措施、意见、结果	1. 负责: 现场督促已按要求整改到位, 符合要求。				
协调内容或其他	今天对整改施工现场安全巡查: 规范施工现场。				
记录人	郭艺彬	总监签阅	梅波		