

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车桐乡基地2MMW动力电池项目

|                     |                                                   |    |                 |    |        |
|---------------------|---------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                  | 2018年8月25日 星期三                                    | 气候 | 中雨转阴            | 气温 | 32/26℃ |
| 监理人员动态: 1人: 郭志峰     |                                                   |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 管理2名, 工人2名 |                                                   |    |                 |    |        |
| 施工机械动态: 无           |                                                   |    |                 |    |        |
| 施工进度情况              | 下雨停工。                                             |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题             | 1. 审核收灯管钢楼梯专项项目: 发现部分灯管性不良。<br>2. 检查屋面垃圾: 有垃圾未清理。 |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果          | 1. 退回重板。<br>2. 发监理工作联系单: 要求立即清理干净。                |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他             | 整理资料。                                             |    |                 |    |        |
| 记录人                 | 郭志峰                                               |    | 总监签阅            | 梅  |        |