

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛瓷有限公司地12MW炉内式发电2号炉

日期	2018年8月28日 星期二	气候	晴	气温	35/26℃
监理人员动态:	1人: 郭光福	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	潘理格 2人16人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 焊装车间清洗了钢架昨天5天, 今天须缺2人, 钢架制作2人. 2. 炉内钢架清洗了系统7人(今天5天), 钢架制作5人.				
检查发现的问题	焊装车间钢架屋面板手扶, 运至5天沟, 2名扶手接头处焊缝存在气孔.				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促整改, 已如上述屋面板无漏, 扶手处补焊焊缝气孔也补焊, 符合要求.				
协调内容或其他	今天开监理例会, 讨论会议纪要.				
记录人	郭光福	总监签阅	梅波		