

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛汽車路橋工程基地2MW分布式光伏發電項目

日期	2018年9月1日 星期六	气候	晴	气温	33/27℃
监理单位动态:	1人: 郭艺平	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理岗: 2人 12名				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 生产准备车间屋顶光伏支架安装与400V电缆桥架安装。9人。 2. 生产准备车间钢楼梯制作。3人。				
检查发现的问题	1. 发现钢楼梯制作焊缝通病高露现象。				
处理措施、意见、结果	1. 现已督促整改, 重新补焊, 符合要求。				
协调内容或其他	陪同业主检查屋面施工情况, 如整改等。				
记录人	郭艺平	总监签阅	杨波		