

监 理 日 志

工程名称: 浙江金甌汽轮路桥工程基地12MW炉式发电发电项目

日期	2018年9月13日 星期四	气候	多云	气温	34/25℃
监理人员动态:	1人: 郭光福	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理: 2人, 6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 生产准备车间屋面环网接地扁铁焊接施工。 2. 生产准备车间屋面环网接地扁铁焊接施工。				
检查发现的问题	发现生产准备车间屋面环网扁铁焊接长度不够(多处)。				
处理措施、意见、结果	现场督促整改, 加焊长度, 符合要求。				
协调内容或其他	与业主一起, 审核施工单(资料)提交的附属工程2份报审资料。				
记录人	郭光福	总监签阅	梅波		