

监 理 日 志

工程名称: 浙江金刚岩东路标江湾基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年9月4日 星期五	气候	晴	气温	34/26℃
监理人员动态: 1人: 郭志祥	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 管理1名, 2人 8人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产准备车间屋面环网接地扁铁焊接4人。 2. 包装车间屋面环网接地扁铁焊接2人。 3. 钢楼梯整改2人。				
检查发现的问题	发现生产准备车间屋面环网接地扁铁搭接长度不足, 少于规范要求。				
处理措施、意见、结果	现场督促整改, 搭接长度应不少于130mm, 符合要求。(扁钢宽度40mm)。				
协调内容或其他	整理监理资料, 准备归档。				
记录人	郭志祥	总监签阅	梅淑		