

监 理 日 志

工程名称:浙江金时安新能源项目基地12MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年9月9日 星期三	气候	晴	气温	35/27℃
监理单位动态:	1人: 郭志福		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员: 2人, 6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 生产准备车间屋面环网接地扁铁焊接3人. 2. 焊接车间屋面环网接地扁铁焊接3人				
检查发现的问题	生产准备车间屋面环网接地扁铁施工中, 一名工人带安全帽, 一处扁铁搭接焊缝不饱满.				
处理措施、意见、结果	现场督促整改, 工人已带好安全帽, 一处焊缝重新补焊, 符合要求				
协调内容或其他	整理资料, 准备归档.				
记录人	郭志福		总监签阅	梅波	